


古川第二小学校 通学路危険箇所（令和元年7月19日現在）

- 交通安全上の危険箇所（赤丸）
- ①見通しの悪い変則交差点
 - ②見通しの悪い交差点
 - ③冬季、除雪が必要な道路
 - ④車歩道の区別がない道路
 - ⑤車歩道の区別がない道路
 - ⑥スピードを出す車の多い道路
 - ⑦交通量の多い交差点
 - ⑧交通量の多い信号のない横断歩道
 - ⑨道幅の狭い道路
 - ⑩交通量の多い道路



健全育成安全懇談会等で話題になった箇所（黄丸）

- ① フェンスに登る子供。見通し悪く飛び出し危険。
- ② 草丈が高く見通し悪い。中学生の自転車に注意。橋の欄干が腐食している。※国交省に連絡
- ③ 横断旗を利用しない子供あり
- ④ 建物で見通しが悪い路地
- ⑤ 狭い踏切付近の歩道に注意
- ⑥ 車道ギリギリの所に立っての信号待ち危険
- ⑦ 横断する子供あり
- ⑧ フェンス・蓋がない用水路
- ⑨ 新しくできた道路で、交通量多い
- ⑩ 新しい図書館ができ、交通量多い。
- ⑪ ローソンからの車の出入りに注意

◎自分が住んでいる地域の危険箇所を家の人と一緒に確認し、事件や事故に遭わないようにしましょう。
 ○自転車は交差点で一旦停止し、左右を確認して、自転車を押して渡りましょう。